

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(港) 应急复查 (2022) 危化-18 号

黄石奥能新能源科技有限公司迎宾大道祥海加油站：

本机关于 2022 年 8 月 2 日作出了 责令限期改正 的决定 ((港) 应急
责改 (2022) 危化-18 号), 经对你单位整改情况进行复查, 提出如下意见:

复查当日, 你单位:

- 1、储油罐呼吸阀常闭式阀门未关闭, 干燥剂已更换;
- 2、消防砂已更换;
- 3、油罐液位仪报警器高位报警无纸质记录;
- 4、员工教育培训档案已按要求整理;
- 5、35 公斤手推式灭火器已从防撞栏外移开。

被复查单位负责人 (签名): _____

安全生产行政执法人员 (签名): _____ 证号: _____

_____ 证号: _____

应急管理部门 (印章)

2022 年 9 月 13 日

本文书一式两份: 一份由应急管理部门备案, 一份交被复查单位。